

ANALIZA NELINIARĂ A CADRELOR DIN BETON ARMAT CONSOLIDATE CU PEREȚI TURNĂȚI IN SITU

NON-LINEAR ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE FRAMES STRENGTHENED WITH INFILLED WALLS

LIANA TEREC^{1*}, TUDOR BUGNARIU², MIRCEA PĂSTRAV¹

¹ Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor (INCERC) Sucursala Cluj,
Calea Florești nr. 117, 400524 Cluj-Napoca, România

² Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de Hidrotehnica, B-dul Lacul Tei nr. 124, sect. 2, București, România

Un important program de cercetări teoretice a fost desfășurat în cadrul INCERC Sucursala Cluj-Napoca, în scopul de a studia metode de consolidare a structurilor în cadre cu degradări reduse și moderate, una dintre categoriile de structuri care pot prezenta deficiențe.

Principalele obiective ale studiilor au fost analizarea comportării la sarcini de tip seismic a pereților de consolidare prinși de structură cu ancore fixate cu răsină și evaluarea influenței diferenților parametri, ca grosimea pereților de consolidare, grosimea cămășuiei, procentul de armare longitudinală în cămășuială.

An important theoretic research program was conducted in INCERC Cluj, in order to study the strengthening technique of the low or moderate damaged reinforced concrete frame structures, one of the existing construction types susceptible to damage.

The principal objectives of the analytical studies were to analyze the behavior under seismic loads of infill walls connected to the reinforced concrete frame with bonded anchors and to evaluate the influence of several parameters, like the thickness of infill walls, the thickness of the jackets, respectively the longitudinal reinforcement ratio in the jacket of the columns.

Keywords: construction (D, d), composites (B), concrete (D, a), reinforcement (D, a), modeling (B)

1. Introducere

Cadrele din beton armat construite înainte de apariția codului de proiectare seismică P 100-1 reprezintă unul dintre tipurile de structuri susceptibile de a fi degradate. Rezistența laterală insuficientă asociată cu o slabă conformare sunt principalele cauze pentru performanțele seismice inadecvate ale acestor structuri. Una dintre metodele de consolidarea a unor astfel de cadre este prevederea de pereți de consolidare din beton armat, turnați in situ în ochiurile cadrului.

Pincheira și Jirsa [1] au urmărit prin analiză dinamică neliniară cu programul DRAIN-2D comportarea la sarcini de tip seismic a unei structuri în cadre cu 12 niveluri, cu capacitate insuficientă la forțe laterale și cu stâlpi neductili, consolidată cu pereți din beton armat turnați in situ. Pereții de consolidare realizati in situ au fost dispusi în deschiderile marginale ale cadrelor, au fost prinși numai de stâlpi pe toată înălțimea structurii și au fost astfel proiectați încât să se evite cedarea lor prematură la forfecare, înainte de atingerea la bază a capacitatii la moment. În urma consolidării, perioada proprie fundamentală a structurii s-a redus de la 3,5 s la 1,2 s. Capacitatea maximă la forțe laterale a structurii consolidate a fost de patru ori mai mare față de cea a structurii inițiale.

Principalele obiective ale cercetărilor [2] și [3]

1. Introduction

Reinforced concrete frames built prior the advent of the seismic design code P 100-1 represent one type of existing construction susceptible to damage. Insufficient lateral resistance along with poor detailing of reinforcement are the main reasons for inadequate seismic performance of these structures. Strengthening of such frames has been accomplished by infilling frames with cast-in-place reinforced concrete walls.

Pincheira and Jirsa [1] investigated, using nonlinear dynamic analyse, with the computer program DRAIN-2D, the behaviour of a 12-story frame structure, with insufficient lateral resistance and nonductile columns, retrofitted with cast in place infilled walls. Infilled walls were located in the outer bays of the building, were connected to existing columns on the entire height of the building and were designed to prevent premature shear failure, prior development of the flexural capacity of the wall. After the strengthening, the fundamental period of vibration decreased from 3.5 s to 1.2 s. The lateral capacity for the retrofitted building was four times greater than the lateral capacity for the initial building.

The main objectives of the research programs [2] and [3] regarding the behavior of

* Autor corespondent/Corresponding author,
Tel.: +40 264-425462, e-mail: liana.terec@incerc-cluj.ro

efectuate pe ancore fixate cu răsină în beton au fost cunoașterea tipului de cedare, caracteristicile curbei efort-deformație și determinarea rezistenței de aderență a ancorelor fixate cu răsină. Parametrii urmăriți au fost: diametrul ancorei, adâncimea de înglobare în beton, rezistența la compresiune a betonului din elementul suport, tipul de răsină, modul de prelucrare a interfeței și modul de aplicare a forței (monoton sau ciclic).

Programul experimental descris în [4] și [5] a avut ca scop cunoașterea modului în care pereții de consolidare prinși de cadrul existent cu ancore fixate cu răsină interacționează cu cadrul existent. Experimentările s-au desfășurat pe două modele de cadrul cu o deschidere și un nivel, la scara 1:2. Modele au fost proiectate să reprezinte o deschidere marginală la primul nivel al unei clădiri existente în cadre cu nouă niveluri, afectată de cutremurele vrâncene din 1977, 1986 și 1990. Ancorele fixate cu răsină au fost bare de armătură PC52, montate în stâlpii și grinziile ochiului de cadrul, cu adâncimea de înglobare de 12 diametre, la distanță interax de 220 mm. Ancorele fixate în stâlpi au fost prevăzute într-un singur plan median la unul dintre modele, respectiv în două planuri, corespunzător planurilor de armare, la al doilea model. Răsina epoxidică utilizată a fost bicomponentă, și anume Ropoxid 510 și Romamid 700, produse de Policolor București. Grosimea pereților de consolidare a fost 150 mm. Deplasarea relativă de nivel corespunzătoare forței seismice de cod a fost de aproximativ 50 de ori mai mică la cadrul consolidat decât la cadrul neconsolidat.

Fisurarea pereților de consolidare s-a produs la forțe aproximativ de două ori mai mari decât cele calculate după codul de proiectare seismică. Prevederea ancorelor în două planuri a condus la o comportare de perete monolit, fără fisuri la interfața cadrul-perețe. Valoarea maximă a luncării la interfață a fost 2,5 mm, valoare care nu a afectat semnificativ capacitatea de smulgere a ancorelor.

Cercetările teoretice prezentate în acest articol au fost desfășurate în scopul de a elucida modul în care pereții din beton armat, prinși de structură cu armături ancorate cu rășini sintetice [4], [5], interacționează cu cadrul existent. Comportarea cadrului consolidat a fost evaluată pe baza rezultatelor analizei neliniare prin metoda elementului finit cu ajutorul programului ANSYS 5.2.

Concluziile prezintă, pe baza rezultatelor obținute, sugestii privitoare la aplicarea acestei metode de consolidare pentru reabilitarea cadrelor din beton armat prezentând degradări moderate.

2. Studii teoretice

2.1. Structura originală și variantele de consolidare

Clădirea selectată pentru studiu, o structură existentă în cadre pe nouă niveluri, afectată de

bonded anchors were to investigate the type of failure, load-displacement curve characteristics and bond stress of the bonded anchors. The followed parameters were: the bar diameter (d_a), embedment length (h_a), compressive strength of the concrete, type of adhesive, interface surface preparation and type of loading (monotonic or cyclic).

The experimental program [4] and [5] was conducted in order to better understand how infilled reinforced concrete walls, connected to existing frame by bonded anchors, interact with the existing frame. Two one-half scale models single story-one bay were studied. The models were designed to represent one bay of the first level of an existing 9-story frame structure, damaged in the 1977, 1986, 1990 Vrancea earthquakes. The bonded anchors were reinforcement bars PC52 and were installed on the surrounding frame, with embedment length of 12 diameters, installed at 220 mm centres. The bonded anchors installed in the columns were placed in a single median plane, in one of the specimens, respectively in two planes, corresponding to the reinforcement mesh of the infilled wall, for the second specimen. The chemical bonding agent used for installing of the anchors was epoxy resin, with two compounds Ropoxid 510 and Romamid 700, produced by Policolor București. The infill thickness for both specimens was 150 mm. The interstory drift of the strengthened frame at the seismic code design force was about 50 times smaller than that of the unstrengthened frame.

Cracking of the infilled walls occurred at a force about two times greater than the seismic code design force. The installing of the bonded anchors in two planes led to a behavior similar to a monolithically cast wall, without cracks at the interfaces frame-wall. The maximum value of the slip reached at the interfaces was 2.5 mm, which not significantly affected the pull-out capacity of the bonded anchors.

The analytical studies presented in this paper were conducted in order to better understand how infilled reinforced concrete walls, connected to existing structure members by bonded anchors [4], [5] interact with the existing frame. Behavior of the retrofitted frame was evaluated by conducting two-dimensional non-linear static analysis, using the finite element program ANSYS 5.2.

The conclusions present, on the basis of the obtained results, suggestions regarding this retrofitting method for the strengthening of moderately damaged reinforced concrete frame buildings.

2. Theoretical studies

2.1. Original building and retrofit schemes

The building selected for study, an existing

cutremurele vrâncene din 1977, 1986 și 1990, prezintă deficiențe de conformare structurală semnificative: lipsa unei confinări adecvate în stâlpi și grinzi în zonele plastic potențiale, procent insuficient de armare longitudinală în stâlpi și grinzi, formă octogonală inadecvată a etrierilor în stâlpi și lungime de suprapunere inadecvată a barelor de armătură.

În structura consolidată, pereții din beton armat se prevăd la două cadre longitudinale și două cadre transversale, pe toată înălțimea structurii. Pentru stâlpii adiacenți pereților se prevăd cămășuieri din beton armat, în timp ce restul elementelor, stâlpi și grinzi, rămân neconsolidate. Pereții de consolidare sunt prinși de structura existentă cu bare de armătură ancorate cu rășină.

Grosimea pereților și armătura transversală au fost astfel prevăzute, încât să se evite cedarea la forfecare înainte de atingerea capacitatii la moment încovoietor a pereților de consolidare. Procentul de armare orizontală, respectiv verticală în peretele de consolidare a fost 0,45%, respectiv 0,3%, conform cerințelor normativului P 85-1996. În vederea confinării betonului din peretele de consolidare, în zonele de conectare la elementele cadrului, în aceste zone au fost prevăzuți etrieri din oțel OB 37.

La pereții de la primele patru niveluri, pentru prinderea de stâlpii, respectiv grinziile cadrului inițial au fost prevăzute ancore cu rășină PC 52 Ø 14, respectiv PC 52 Ø 12. Pentru pereți de consolidare turnați la nivelurile superioare, au fost prevăzute ancore PC 52 Ø 12 pe tot conturul ochiului de cadru. Adâncimea de ancorare a barelor fixate cu rășină a fost 12 diametre.

9-story reinforced concrete frame, damaged in the 1977, 1986 and 1990 Vrancea earthquakes, presents important structural inadequacies, like: the lack of adequate confinement in columns and girders, within the plastic zones, the insufficient longitudinal reinforcement ratio in columns and girders, the inadequate octagonal form of the stirrups in columns and the inadequate lap lengths.

In the retrofit scheme, infill walls are added to two transverse and two longitudinal frames, on the entire height of the structure. The columns adjacent to the walls are strengthened with reinforced concrete jackets. The rest of the columns and beams in the structure were assumed to remain unstrengthened. The walls are connected to existing frames by bonded anchors.

Wall thickness and shear reinforcement were designed to prevent premature shear failure, prior development of the flexural capacity of the wall. Horizontal reinforcement ratio, respectively vertical reinforcement ratio in the infilled walls was 0.45%, respectively 0.3%, required by Romanian provisions P85-1996. In order to confine the concrete of the in filled walls in the connection zone, stirrups of OB 37 steel were provided.

For the first four floors, bonded anchors PC 52 Ø 14, respectively PC 52 Ø 12 were installed in columns, respectively in beams. For the subsequent floors, bonded anchors PC 52 Ø 12 were installed to the surrounding frame. The embedment length of bonded anchors was 12 diameters. The bonded anchors were placed in two planes, corresponding to the reinforcement




Fig. 1 - Armarea pereților de consolidare. Schema de dispunere a ancorelor / Reinforcement of infilled walls. Installing of bonded anchors scheme.

Tabelul 1

Principalele date de intrare pentru modelele M1, M2 și M3
The principal input data for the models M1, M2 and M3

Model Mod	Grosimea peretilor de consolidare <i>Infilled wall thickness</i>		Grosimea cămașuielii <i>Jackets thickness</i>		Procentul de armare longitudinal în cămașuiala stâlpilor / <i>Longitudinal reinforcement ratio in the jacket</i> (%)	
	Primile patru niveluri <i>First four levels</i>	Restul nivelurilor <i>The other levels</i>	Subsol <i>Basement</i>	Restul nivelurilor <i>The subsequent levels</i>	Stâlpi marginali <i>Side columns</i>	Stâlpi centrali <i>Central columns</i>
M1	300	200	150	75	0.5	0.46
M2	200	200	150	75	0.5	0.46
M3	300	200	150	100	1.27	1.17

Ancorele au fost prevăzute în două planuri, corespunzând planurilor de armare a peretilor turnați in situ (Figura 1). Lungimea de suprapunere a ancorelor cu barele de armătură din perete a fost 20 de diametre.

Armarea cămașuielii a fost în conformitate cu prevederile normativului P 85-1996, referitoare la armarea zonelor de la extremitățile peretilor strucurali.

Au fost analizate trei variante de consolidare, respectiv modelele M1, M2 și M3. Parametrii studiați au fost: grosimea peretilor de consolidare turnați in situ în zona plastică potențială (300 mm, respectiv 200 mm), grosimea cămașuielii la primele patru niveluri (75, 100 respectiv 150 mm) și procentul de armare longitudinală în cămașuiala stâlpilor (0,5% și 1,27%). Principalele date de intrare în analiza neliniară sunt prezentate în tabelul 1.

2.2. Descrierea modelului de calcul

Analiza neliniară a structurii consolidate a fost realizată cu programul de calcul pe element finit ANSYS 5.2. Elementul SOLID 65 3-D, utilizat pentru modelarea comportării neliniare a betonului armat, permite fisurare la întindere în trei direcții ortogonale, zdrobire la compresiune, deformații plastice și curgere lentă. Barele de armătură permit deformații plastice și curgere lentă.

Elementul tridimensional SOLID 65 3-D este definit prin opt noduri și proprietăți de material izotrop. Elementul este caracterizat printr-un material solid și maxim trei direcții perntru barele de armătură. Specificațiile pentru armătură includ numărul materialului, raportul de volum și orientarea unghiurilor. Raportul de volum este definit prin raportul dintre volumul barei de armătură și volumul total al elementului. Orientarea este definită prin două unghiuri (în grade), față de direcțiile sistemului de coordonate. Datele suplimentare pentru materialul tip beton, ca de exemplu coeficienți de transfer al forfecării, sau eforturile de întindere sunt introduse ca date de intrare. Coeficienții specifici de transfer al forfecării variază de la 0,0 (pentru fisură netedă, cu pierderea completă a transferului forței

mesh of the infilled wall. (Figure 1). The lap length with the reinforcement of the wall was 20 diameters.

The reinforcement of the jackets was in agreement with the requirements of Romanian provisions P 85-1996, regarding the concentrated boundary steel of walls.

Three retrofitting variants, respectively the models, M1, M2 and M3 were analyzed. The parameters studied were: the thickness of infill walls within the plastic zone (300 mm, respectively 200 mm), the thickness of the jackets in the first four levels (75, 100 respectively 150 mm) and the longitudinal reinforcement ratio in the jacket of the columns (0,5% and 1,27%). The principal input data for the non-linear analysis are presented in the table 1.

2.2. Model description

Analysis of the retrofitted building was performed using the finite element program ANSYS 5.2. The element SOLID 65 3-D, used for the modeling of nonlinear material properties in the structure is capable of cracking in three orthogonal directions, crushing, plastic deformations and creep. The rebars are capable of plastic deformations and creep.

The element SOLID 65 3-D is defined by eight nodes and the isotropic material properties. The element has one solid material and up to three re bars materials. Rebar specifications include the material number, the volume ratio, and the orientation angles. The volume ratio is defined as the re bar volume divided by the total elements volume. The orientation is defined by two angles (in degrees) from the total element coordinate system. Additional concrete material data, such as the shear transfer coefficients or tensile stresses are input in the data table. Typical shear transfer coefficients range from 0.0 to 1.0, with 0.0 representing a smooth crack (complete loss of shear transfer) and 1.0, representing a rough crack (no loss of shear transfer). These specifications may be made for both the closed and open crack.

When both cracking and crushing are used

tăietoare) până la 1,0 (pentru fisură rugoasă, fără pierderea transferului forței tăietoare). Aceste specificații pot fi făcute atât pentru fisuri închise, cât și pentru fisuri deschise.

Când tendințele de fisurare și zdrobire apar simultan, încărcările trebuie aplicate lent, pentru a evita apariția unei posibile fisurări fictive a betonului, înainte de efectuarea transferului forței prin fisurile închise. În punctele de integrare unde a apărut zdrobirea betonului, deformațiile plastice și de curgere lentă se consideră cele de la sub pasul anterior. În continuare, când se produce fisurarea, deformația elastică de ieșire include și deformația generată prin fisurare. Barele de armătură se consideră "topite" în elementele de solid.

Coeficientii de transfer considerați au fost 0,05 pentru fisuri deschise și 0,7 pentru fisuri închise.

2.3. Modelarea și strategia de iterare

Analiza neliniară a fost efectuată pe un cadru transversal consolidat cu pereți turnați in situ, încărcat cu forțele gravitaționale și forța laterală de cod aferentă. Modelul în elemente finite pentru pereții de consolidare are 112 elemente la primele patru niveluri, respectiv 28 de elemente la nivelurile următoare. Pereții de consolidare și stâlpii adiacenți au fost modelați cu elemente finite neliniare, în timp ce grinziile din deschiderile centrale au fost modelate cu elemente liniar elastice (figura 2).

În primii trei sub pași de încărcare, cadrul inițial neconsolidat a fost supus numai la sarcini verticale.




Fig. 2 - Rețeaua de discretizare pentru cadrul transversal inițial și consolidat / Finite element mesh for the original and for the retrofitted transverse frame.

together, care must be taken to apply the load slowly, in order to prevent possible fictitious crushing of the concrete, before proper load transfer can occur through a closed crack. At those integration points where crushing has occurred, the output plastic and creep strains are from the previous converged sub step. Furthermore, when cracking has occurred, the elastic strain output includes the cracking strain. The rebars are assumed to be "smeared" through the elements.

The adopted transfer coefficients β_t were 0.05 for the open cracks and 0.7 for the closed cracks.


2.3. Modeling and iteration strategy

One transverse frame, strengthened with infill walls, was tested by applying the gravitational loads and the lateral code load. The mesh for walls had 112 elements in the first four stories and 28 elements in the subsequent stories. The infill walls and the columns adjacent were modeled with non-linear finite-elements, whereas the beams in the central bay were modeled as linear-elastic elements (Figure 2).

In the first three sub steps, the original transverse frame structure was subjected just to vertical loads. The jackets and the infill walls were activated in the next sub step. The lateral code load was applied in 16 increments, in order to ensure the convergence.

3. Results

The concrete characteristics in the structure were: the maximum compressive



Cămășuiala stâlpilor și peretii de consolidare au fost încărcăți în sub pasul următor. Forța laterală de cod a fost aplicată în 16 incremente, în scopul de a asigura convergența.

3. Rezultate

Caracteristicile betonului în structura analizată au fost: rezistența ultimă la compresiune monoaxială $R_c = 20 \text{ N/mm}^2$, rezistența ultimă la întindere monoaxială $R_t = 1 \text{ N/mm}^2$; modulul de elasticitate pentru beton $E_b = 27.000 \text{ N/mm}^2$; modulul de elasticitate pentru armatură $E_a = 2,1E5 \text{ N/mm}^2$; coeficientul Poisson pentru beton $\mu = 0,16$. Perioada fundamentală de vibrație a fost 1,42 s pentru cadrul inițial și 0,64 s pentru cadrul consolidat.

Rezultatele obținute la încărcarea cu forță seismică de cod sunt prezentate în continuare.

La cadrul neconsolidat, deplasarea relativă de nivel a fost peste 0,35%, în timp ce la cadrul consolidat, deplasarea relativă de nivel a fost de numai 0,06%. În stâlpul cel mai comprimat, efortul unitar normal în beton a variat între 12 N/mm^2 și 13 N/mm^2 , valori semnificativ mai mici decât rezistența la compresiune a betonului.

La toate trei modelele betonul din stâlpul central a fisurat pe toată înălțimea structurii. Stâlpii marginali au prezentat fisuri doar la primul nivel, în cazul modelelor M2 și M3. La modelul M1, stâlpii marginali nu au fisurat.

În cămășuială, betonul a fisurat pe toată înălțimea structurii, la toate trei modelele.

strength $f_c = 20 \text{ N/mm}^2$, the maximum tensile strength $f_t = 1 \text{ N/mm}^2$, modulus of elasticity $E_c = 27.000 \text{ N/mm}^2$, Poisson coefficient $\mu = 0,16$. The modulus of elasticity for the reinforcing steel was $E_s = 210.000 \text{ N/mm}^2$.

The fundamental period of vibration was 1.42 s for the original structure and 0.64 s for the retrofitted structure.

The principal results obtained at the seismic design code load are presented in the following.

The interstory drifts exceeded 0.35% in the original structure. In the retrofitted structure, the maximum value of the interstory drift was 0.06%. In the more compressed column, the normal stress in concrete varied, for all the models, between 12 N/mm^2 and 13 N/mm^2 , significantly less than the compressive strength of the concrete.

For all the models, the concrete in the central columns was cracked on the entire height of the structure. The side columns presented cracks just at the first level, for the models M2 and M3. The side columns of the model M1 were uncracked.

In the jacket, the concrete cracked on the entire height, for all three models.

The tensile stress in the re-bar in the jackets of the columns was 81 N/mm^2 for the model M1, respectively 90 N/mm^2 for the model M2 and 76 N/mm^2 for the model M3.

The shear stress in walls was less than the admissible value $2f_t$. The maximum values of the




Fig. 3 - Relevée de fisuri în peretii de consolidare / Cracks pattern in infilled walls.

Efortul de întindere în barele de armătură ale stâlpilor au fost 81 N/mm^2 pentru modelul M1, respectiv 90 N/mm^2 pentru modelul M2 și 76 N/mm^2 pentru modelul M3.

Eforturile tangențiale în pereții de consolidare au fost sub valoarea maxim admisibilă de $2f_t$. Eforturile tangențiale maxime în pereții de consolidare au fost: 1 N/mm^2 la modelul M1, 1.8 N/mm^2 la modelul M2 respectiv 1.26 N/mm^2 la modelul M3.

Pereții de consolidare au fisurat la primele șase niveluri, dar nu s-a atins curgerea în barele de armătură, la nici unul dintre modele. Relevetele de fisuri pentru pereții de consolidare sunt prezentate în figura 3.

Eforturile în barele de armătură verticale din pereții de consolidare au fost sub 120 N/mm^2 , iar eforturile în barele de armătură orizontale au fost: 51 N/mm^2 pentru modelul M1, 62 N/mm^2 pentru modelul M2 și 53 N/mm^2 pentru modelul M3, ceea ce demonstrează că ancorele fixate cu răsină au lucrat numai în domeniul elastic.

4. Interpretări și discuții

Cresterea procentului de armare longitudinală în cămașuiala stâlpilor, de la 0,5% (model M1 și M2) la 1,27% (model M3) a condus la fisurarea mai puternică a cămașuiei în zonele plastic potențiale, urmată de degradarea rigidității în stâlpi și respectiv de creșterea încărcării în pereții de consolidare.

Grosimea cămașuiei și procentul de armare longitudinal în cămașuială au influențat nesemnificativ valorile eforturilor normale în beton și eforturile în armătura longitudinală în stâlpi.

Reducerea grosimii pereților de consolidare de la 300 mm la 200 mm a condus la creșterea eforturilor tangențiale în pereți cu aproximativ 50%, dar este de menționat că la toate trei modelele analizate, eforturile tangențiale maxime au fost sub valoarea maxim admisibilă $2f_t$.

5. Concluzii

Articolul prezintă rezultatele studiilor teoretice desfășurate în scopul cunoașterii comportării la sarcini de tip seismic a pereților turnați in situ, utilizati ca metodă de consolidare a cadrelor din beton armat, cu degradări reduse sau moderate. Performanța clădirii consolidate este comparată în trei variante de soluție de consolidare. În toate variantele, pereții turnați in situ sunt prinși de structura existentă, pe toată înălțimea structurii, cu ancore fixate cu răsină în beton iar stâlpii adiacenți pereților de consolidare sunt cămașuiți cu beton armat.

Rezultatele analizei neliniare au demonstrat eficiența acestei metode de consolidare. Ancorele fixate cu răsină în beton, utilizate pentru prinderea pereților turnați in situ la elementele structurii

shear stress were about 1 N/mm^2 for the model M1, 1.8 N/mm^2 for the model M2 respectively 1.26 N/mm^2 for the model M3.

Post elastic deformations occurred in the infill walls, which cracked at the first six stories, but never reached yielding. The cracks pattern in the infilled walls for all the models are presented in Figure 3.

The stress within the vertical re-bars of the infill walls was less than 120 N/mm^2 and the stress within the horizontal re-bars was: 51 N/mm^2 for the model M1, 62 N/mm^2 for the model M2, and 53 N/mm^2 for the model M3, which show that also the bonded anchors remain in the elastic range.

4. Interpretations and discussions

The increase of the longitudinal reinforcement ratio in the jacket of the columns, from 0.5% (model M1 and M2) to 1.27% (model M3) conducted to a more evidenced cracking in the jacket within the plastic zones, followed by the decrease of the stiffness of columns and by the increase of the loading in the walls.

Jackets thickness and longitudinal reinforcement ratio in the jackets influenced unsignificantly the values of the normal stress in concrete in columns, respectively the stress in the longitudinal reinforcement in columns.

The decrease of thickness of infill walls from 300 mm to 200 mm conducted to the increase of shear stress in the walls with about 50%, but it is to mention that for all types of models, the shear stresses were less than $2f_t$, the maximum admissible value.

5. Conclusions

This paper presents the results of theoretical study conducted in order to investigate the seismic behavior of infill walls as retrofit scheme for low or moderate damaged reinforced concrete frame structures. The performance of the retrofitted building is compared for three various design schemes. In all schemes, infill walls are connected to existing frame by bonded anchors, throughout the height of the building. The columns adjacent to the walls were assumed to be strengthened with reinforced concrete jackets.

The results of the non-linear analysis demonstrated the effectiveness of this strengthening method. The bonded anchors, used as connectors between the infill walls and the beams and columns of the initial frame, ensured the good transmission of gravitational and seismic forces to the structure and behaved in the elastic range of the connectors for all types of infill walls studied.



existente, au asigurat o bună transmitere a eforturilor provenite din sarcini gravitaționale și seismice la structură și au rămas în domeniul elastic de comportare, pentru toate variantele studiate de pereți turnați in situ.

REFERENCES

1. J.A. Pincheira and J.O. Jirsa, Seismic Response of RC Frames Retrofitted with Steel Braces or Walls, Journal of Structural Engineering, 1995, **121**(8), 1225.
2. R. Cook, Behaviour of Chemically Bonded Anchors, Journal of Structural Engineering, 1993, **119**(9), 2744.

3. J.O. Jirsa, Behavior of epoxy-grouted dowels and bolts used for repair or strengthening of RC structures, Proceedings of the 9th World Conference on Earthquake Engineering, Tokio, 1988, edited by Nissei Kogyo Co., Ltd, VII, p. 371.
4. L. Terec, A. Cosma, C. Bia and I. Pop, Experimental Studies of the Performance of Reinforced Concrete Frames Strengthened with Infilled Walls, Proceedings of the 1st International Conference on Concrete Repair, 15-17 July 2003, St-Malo, France, edited by GR Technologie Ltd, London, UK, p. 695.
5. L. Terec, Infill walls of reinforced concrete, Napoca Star, Cluj-Napoca, 2009.

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE / SCIENTIFIC EVENTS



ACI Convention, Pittsburg 24 – 28 October 2010

Topics:

- ACI Concrete Sustainability Forum
- Blast and Impact Loading Response of Concrete Structures: Experimental and Numerical Investigations
- Design of Sustainable Concrete Bridges
- Emerging Technologies in Civil Infrastructure Applications
- Errors in the Design and Construction of Concrete Structures - Examples, Consequences, and Mitigation
- High Performance Concrete for Sustainable Columns
- Hybrid Systems for Sustainable Construction,
- Practical Applications of Numerical Analysis and Design
- Research in Progress
- Sustainability of Concrete Pavement
- Diagnosis and Repair of Structures Suffering From Durability Problems
- High Performance Concrete for Seismic Design of Bridges
- Analysis, Design and Construction Practices in Environmental Engineering Concrete Structures: An Overview of ACI 350 Code
- Mineral Fillers: Role in Self-Consolidating Concrete
- Seismic Performance of Concrete Joints and Connections
- High Strength & Corrosion Resistant Reinforcing Steel for Concrete Structures
- Corrosion Resistant Reinforcement - Current Performance and Alternative Materials
- Green Binders Technology
- Progress in Reinforced Concrete Chimney Design, Construction, and Retrofits
- Blast Mitigation Retrofits - Research and Application
- Energy Conservation for Greener Buildings
- Textile Reinforced Concrete - Modern Developments

Contact:

<http://www.concrete.org/Convention/Fall-Convention/front.asp>